

סיכום תחקיר אירוע דליפת חומר מסוכן בבנין רמפא מיום 4/11/18

מחבר:	משתתפים בתחקיר:	ממונה בטיחות ואחראי רעלים- ראש צוות יצור - עובדי יצור מנהל יצור טוב- מהנדסת תהליך ואחראית רעלים מנהל הנדסה - מנהל לוגיסטיקה -	תאריך הפצה: Nov,15,2018	תאריך התחקיר: nov,05,2018	
תפוצה: מנהלי מחלקה בחברת מדינול המשרד להגנת הסביבה, תיק בטיחות מדינול					
תאריך האירוע		4/11/2018			
שעת תחלת האירוע		15:25			
מיקום האירוע		בנין רמפא, רחוב הרטום 12 קומת קרקע/כניסה, חדר אחסון פסולת חומרים מסוכנים			
סוג האירוע:		דליפת אדי חומר מסוכן ממכל 20 ליטר נוזלי, ללא נפגעים			
נפגעים/השפעה על הסביבה/רכוש/ציבור		בעת סגירת האירוע ובימים שעברו מאז לא ידוע על נפגעים ולא ידוע השפעה על הסביבה. כמו כן לא נגרם נזק לרכוש.			
למי דווח		כיבוי אש, יועצת בטיחות (דווחה טלפונית עם תחילת האירוע לשם ייעוץ ראשוני כיצד לפעול), המשרד להגנת הסביבה, אחראית רעלים מדינול -			
פרטי האירוע		- בתאריך 4/11/18 בשעה 15:25 הודיע טלפונית עובד יצור (לראש צוות היצור ולממונה הבטיחות, כי הוא מזהה אדים צהובים הנפלטים מאחד המכלים באזור אחסון פסולת לפינוי, בתוך המאצרה. במקביל להודעתו החל עובד הייצור בעזרת עובדים נוספים, בפינוי כל העובדים בקומה אל מחוץ לבניין. - בשעה 15:30 הגיעו (ממונה הבטיחות וראש צוות יצור) למקום מבניין בק טק הסמוך, לבשו ציוד מגן מלא הכולל: מערכת נשימה פתוחה, חליפות LEVEL A. הבחינו כי אדי החומר היוצאים מתוך מכל פלסטיק בנפח של 20 ליטר עם חומר נוזלי שהתבקע לכדי חריץ בחלקו העליון בתוך מאצרה ייעודית. האדים החלו להתפזר לאורך המסדרון באזור פינוי הפסולת הייעודי. החשד העלה חומר HF שעבר ריאקציה עם חומר אחר ולכן בשלב זה הוחלט על פינוי העובדים, להודיע למנהל האחזקה ולשומר של הבניין לפנות את כל דיירי הבניין. - מנהל האחזקה של הבניין הודיע בכריזה לפנות את הבניין. - בשעה 15:50 במקביל לפינוי דיירי הבניין, מנהל האחזקה של מדינול חייג לכיבוי אש וביקש את הגעתם לסיוע מיידי, לאחר מספר דקות ממדינול חייג גם ל (יועצת בטיחות ומייד לאחר מכן למשרד להגנת הסביבה והודיע על האירוע. - בזמן ההמתנה לכוחות הכיבוי, צוות מדינול דאג להרחיק אזרחים ועובדי אורח מהכניסה וסביבת הבניין.			

This document and the information included herein are considered proprietary and shall not be used or revealed to any third party without written permission from Medinol

[illegible]

www.medicool.com

סיכום תחקיר אירוע דליפת חומר מסוכן בבנין רמפא מיום 4/11/18

#	מסקנות/הפקת לקחים/פעולות נדרשות	אחראי:	תאריך לביצוע:
1.	עדכון נהלי בטיחות בעבודה תוך שימת דגש על שימוש במכל ייעודי וחדש בלבד: א. עדכון נהלי פינוי חומרים מסוכנים מספר נהל ב. עדכון נהלי התנהגות באירוע שפך מספר נהל	ממונה בטיחות [REDACTED]	1/12/2018
2.	עדכון נהלי הכנה תמיסות בקו הייצור תוך שימת דגש על שימוש במכל ייעודי וחדש בלבד	אחראית רעלים [REDACTED]	1/12/2018
3.	יודרכו עובדי קו ייצור רטוב על עדכוני נהלים אלו ותבוצע הדרכת ריענון על כל נהלי הבטיחות לכל העובדים שבאים במגע עם חומ"ס (ייצור, מחסן, מעבדות וכו')	ממונה בטיחות [REDACTED]	בוצעה הדרכה ראשונית 18/11/18
4.	יש לבדוק היתכנות של ביצוע תרגיל כולל, בשיתוף כוחות כיבוי אש ובבניית תיק תרגיל עמם.	ממונה בטיחות [REDACTED]	1/1/19
5.	יפוננו מיידית כל פסולת החומרים מאירוע החומ"ס לחברת "טביב" המאושרת לפינוי פסולת כימית	ממונה בטיחות [REDACTED]	בוצע 7/11/18
6.	יוזמנו מדבקות ארוכות עם כיתוב "לא לשימוש" בצבע אדום, לצורך הדבקה על מכסה המכל המשמש, על מנת למנוע מעובד שימוש חוזר בשגגה.	ממונה בטיחות [REDACTED]	1/12/18
7.	ציוד בטיחות שנעשה בו שימוש במהלך האירוע כגון גלילי אור של מנ"פ, יושלמו כנדרש ע"י חברה מאושרת (קיים ציוד שמיש נוסף במדינול)	ממונה בטיחות [REDACTED]	18/11/18
8.	יוקם צוות ברשות ממונה הבטיחות ומנהלי הייצור אשר יבצע ניתוח של תהליך העבודה ותהליכים משקים, יבצע ניהול סיכונים חוזר ויחליט על תהליכי בקרה ושיפור מתאימים.	ממונה בטיחות [REDACTED]	18/11/18

בברכה
[REDACTED]
ממונה בטיחות - מדינול

This document and the information included herein are considered proprietary and shall not be used or revealed to any third party without written permission from Medinol