

מדינת ישראל - המשרד להגנת הסביבה

אשכול תעשיות

אגף שפכי תעשייה וקרקעות מזוהמות

רח' פל ים 15, חיפה 33095 ☎ 8632277 – 04, פקס 8632288 – 04

ArieP@sviva.gov.il

26/06/2019

מסמך מס' 0462 מ-יז פז באר שבע מרכז דרום

מכתב קודם: 0462 מ-טז פז באר שבע מרכז דרום, 25/03/2019

לכבוד

מר מיקי לבנטל, חברת פז

שלום רב,

הנדון: ניתוח בדיקות מיכלים וצנרת בתחנת דלק

מספר מניפה 79947

מס' מזהה של התחנה	שם התחנה	חברה	כתובת	מחוז
462	באר שבע מרכז	פז	דרך חברון 1	דרום

בדיקות מיכלים

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך: 11.10.18

המס' המזהה של הבדיקה: 85559

סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת

סוג המיכלים: דופן בודדה

נבדקו 2 מיכלים מתוך 7 הנמצאים בתחנה, 1 נמצא ע"י המעבדה תקין ו-1 – לא תקין (95-T3).

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך: 11.10.18

המס' המזהה של הבדיקה: 85601

סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת

סוג המיכלים: דופן בודדה

נבדק 1 מיכל מתוך 7 הנמצאים בתחנה והוא נמצא ע"י המעבדה לא תקין (95-T3).

הערה לבדיקה: על פי הודעת החברה מ-18.10.18, המיכל בוטל ונשאב.

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך: 11.06.19

המס' המזהה של הבדיקה: 86306

סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת

סוג המיכלים: לאחר DANA 2015

סוג השיטה: ואקום

אמצעי הניטור: תקינים רישומי בדיקה חודשיים: קיימים

נבדק 1 מיכל (95-T2) מתוך 1 הנמצאים בתחנה והוא נמצא ע"י המעבדה תקין.

בדיקות צנרת המילוי (פריקה)

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך: 29.01.18

המס' המזהה של הבדיקה: 84413

סוג הבדיקה: ראשונית X חוזרת

נבדקו 2 קוים מתוך 2 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת מתודה

בתאריך: 05.03.18

המס' המזהה של הבדיקה: 1557

סוג הבדיקה: ראשונית _X_ חוזרת

נבדק 1 קו (95-T2) מתוך 3 הנמצאים בתחנה והוא נמצא ע"י המעבדה תקין.

בדיקות צנרת הניפוק

הבדיקה בוצעה ע"י מעבדת גבי שואף בע"מ

בתאריך: 29.01.18

המס' המזהה של הבדיקה: 84412

סוג הבדיקה: ראשונית _X_ חוזרת

נבדקו 2 קוים מתוך 2 הנמצאים בתחנה וכולם נמצאו ע"י המעבדה תקינים.

אישורים שהתקבלו:

- לפי הודעת החברה מ-04.03.10, 4 מתוך 7 מיכלים מבוטלים. לפי האי-מייל מ-11.03.13 המיכל T-98 מבוטל שיווקית.
- על פי הודעת המעבדה מ-16.09.18, צינור הניפוק ממיכל T2-95 ששודרג לדופן כפולה באמצעות יריעה גמישה בסיפון עם מיכל T1-95.
- לפי מסמך מ-01.2019 של חברת א.אלגריסי בע"מ, מערכת ההגנה הקתודית תקינה.
- התקבל אישור מ-31.10.18 לתקינותם של גלאי הנזילות מצנרת סניקה.
- על פי הודעת החברה מ-03.03.19, בוצע סקר קרקע והאיזור יחובר למערכת השיקום.

הבדיקה התקופתית הבאה עד 29.01.2023

יש לציין את מספר התחנה בכל הפניה למשרד להגנת הסביבה

בברכה,



ד"ר אריה פיסטינר
ממונה על מניעת זיהום מים מדלקים

העתק:

גב' שירה תמיר, מחוז דרום